

Bi-métal composite Contactez-froid Header peut faire six différents métaux être aggravés ensemble sous froid pour produire des contacts composites selon les exigences de la technique. Son processus de travail comprend les étapes suivantes: l'envoi de deux types différents de fil métallique dans la machine d'une part, de les transmettre dans le moule après avoir été coupé. Ensuite, par deux fois processus de refoulement, les deux types de métal deviennent les contacts composites. Enfin, les produits se retirent du moule et entrer dans la zone de produit fini.

