

Bi-kim loại composite Liên Lạnh Tiêu để có thể làm cho sáu kim loại khác nhau được pha trộn với nhau dưới trạng thái nguội để sản xuất xúc tổng hợp theo các yêu cầu kỹ thuật. quá trình làm việc của nó bao gồm các bước sau đây: Gửi hai loại khác nhau của dây kim loại vào máy trước hết, truyền chúng vào khuôn sau khi bị cắt đứt. Sau đó, bằng hai lần quá trình xáo trộn, hai loại kim loại trở thành địa chỉ liên lạc composite. Cuối cùng, các sản phẩm rút lui khỏi khuôn và nhập vào hộp thành phẩm.

