

Funkcje maszynowe

1. Może wykryć rozmiar, wygląd, głębokość i mieszanie różnych materiałów lub mieszanin ciepła, czy twardość obróbka cieplna jest ok
2. Niezależny Eddy, kilku exit wadliwe towary. Można oddzielić rozmiarze nie ok udział od twardości nie ok części
3. Max. prędkość: 80-150 sztuk / minutę

Opakowanie & amp; Dostawa

Szczegóły Opakowanie: wszystkie rodzaje pojemników

Dostawa: 10--60days

Wystawa granicą:

Każdego roku będziemy uczestniczyć co najmniej dwóch wystawach zagranicznych, podobnie jak w Indiach, Wietnamie.



