

## Máy móc Tổng quan



Các phần mở đầu máy móc là chuyên nghiệp, lạnh lẽo, khó chịu, hình thành máy, mà là phù hợp với tự động chủ đề, lăn máy móc TRONG các trạng thái thực vật của làm ốc vít.

Của nó mục đích là ĐỂ các con nuôi như là BẢNG carbon thép không gỉ, Thép, Alumium, Đồng và các hợp kim khác, với phù hợp khuôn, theo ĐỂ các cho phép áp lực dây điện hơn, dưới các tác dụng của trục quay đang kết nối, gây lái xe các thanh trượt, tự động, nhanh chóng sau đó các yêu cầu kích cỡ của các Wire sẽ là tự động, cắt, đùn TRONG các khuôn và cần thiết dây buộc cái đầu Loại, thân đường kính, tạo điều kiện chủ đề, lăn, hoặc trở nên Một đạt tiêu chuẩn định tán kiểu dây buộc, các phần mở đầu máy móc tự động quá trình các dây



điện vào trong bán thành phẩm các sản phẩm.

## Khu vực sản xuất



## Hướng dẫn chi tiết





## THE MAIN PARTS FIGURE

---

**Hội thảo của chúng tôi**



**Triển lãm**



**Chào mừng nồng nhiệt chào hỏi yêu cầu của bạn!**

**Người quản lý dự án/người quản lý dự án**

**Công ty TNHH Công nghệ Rainbow, LTD**

**Điện thoại di động: 0086-13843140588**

**Whatsapp/wechat: 13843140588**