

Bi-metallo composito contatto freddo intestazione può fare sei diversi metalli essere aggravati insieme sotto stato freddo per produrre contatti compositi a seconda delle esigenze di tecnica. Il processo di lavorazione comprende le seguenti fasi: invio di due differenti tipi di filo metallico nella macchina primo luogo, la loro trasmissione nello stampo dopo l'interruzione. Poi da due volte processo ricalcatura, i due tipi di metallo diventano i contatti compositi. Infine, i prodotti si ritirano dallo stampo ed entrano nella scatola del prodotto finito.

