

Funkcje maszynowe

1. Można dostosować w zależności od wymagań klienta.
2. 360 stopień stwardnienia wykrywania obrazu, analiza innym kątem uszkodzenia gwintu i wykrywania urazu głowy kompresji.

Przedmioty mogą być wykryte:

1. Wielu Wysokość
2. Multi-width
3. Długość
4. Średnica wewnętrzna / zewnętrzna gwintu
5. Średnica podziałowa / numer wiatku
6. Pochylony wiatku / zdeformowane wiatku
7. głowa pęknięć
8. Zadziory lub zetony
9. Złamane pin lub wgłębienie głębia
10. Przez kącie / poprzek płaskim
11. Średnica Średnica / hole
12. okrągłości
13. Ścięcie
14. Temat, czy nie
15. Z powłoką
16. Z podkładką
17. Krzyż głębokość wgłębienia wada 18. Nawierzchnia



Fabryka obrazu



Wystawa granicą:

Każdego roku będziemy uczestniczyć co najmniej dwóch wystawach zagranicznych, podobnie jak w Indiach, Wietnamie.



16

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD



