

Bi-metalu Composite Kontakt Zimne Nagłówek może sześć różnych metali zostać spotęgowane razem w zimnym stanie produkować kontakty złożone zgodnie z wymogami techniki. Proces jego pracy obejmuje następujące etapy: wysyłanie dwóch różnych rodzajów drutu w maszynie po pierwsze, przekazywanie ich do formy po odcięciu. Następnie dwa razy procesie spęczenia, dwa rodzaje metalu się styków kompozytowych. Wreszcie, produkty wycofać z formy i wchodzi w opakowaniu produktu gotowego.

