

Zasadnicze elementy:

1. Te zimne maszyny poczwarki są w pełni automatyczne. Szkolenie jest proste i łatwe w obsłudze. Jest wyposażony w podobne komponenty, takie jak puste śruby, śruby, śruby, nity i inne podobne komponenty. Wycofanie i mechanizmy eliminacji mają bezpieczny sprzęt. Jeśli maszyna jest nieprawidłowa, zapobiegnie żadnym poważnym wypadkom.

2.a Aktywnie eliminowana i ustawiona fundusze 1 I drugi Chong, aby wyeliminować możliwość tych skoków podczas działania części.

3. Niektóre dodatkowe maszyny kosztowe zostaną wyposażone w sprzęt pneumatyczny i wzmacniacz; Automatycznie scentralizowane systemy smarowania mogą zapewnić wystarczającą ilość smarowania wszystkich powierzchni łożysk.

Główne parametry techniczne:

Model	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
maksimum. Blank Dia	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
maksimum. Blank Długość	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
podróż	38 mm	64 mm	92 mm	154 mm	154 mm	220 mm
Dawać Perminin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
umierać Dia	20 mm	34,5 mm	34,5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Cięcie pleśni Dia	13,5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Uderzenie pleśni (1.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Uderzenie pleśni (drugi.	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Główna moc silnika	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Moc pompy olejowej	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
Długa, szerokość i wysokość (centymetr)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
waga netto	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
waga brutto	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Projekt produkcyjny:

