

Биметаллический композиционный контакт Холодный заголовок может сделать шесть различных металлов быть смешан вместе в холодном состоянии для производства композитных контактов в соответствии с требованиями техники. Его рабочий процесс включает в себя следующие шаги: отправка двух различных видов металлической проволоки в машину, во-первых, передачи их в пресс-форму после того, как отрезаны. Затем в два раза обжимного процесса, два вида металла становятся композитные контакты. И, наконец, продукты отступить от формы и ввести в готовую коробку продукта.

