

ALIMENTACIÓN DE MATERIAL FIJO por presión de aire.

□

Ajuste fácil y mantenimiento de de fajas.

□

AUMENTA 30% - 40% DE VIDA DE TAP TAP convencional.

□

Una mayor eficiencia, fácil de cambiar TAP y puede trabajar por separado por un solo eje.

□

Dejar de alimentar CUANDO TAP es contundente O MALO diámetro del agujero.

□

CILINDRO DE PRESIÓN retira automáticamente a la posición lista mientras se detecta un funcionamiento anormal.

□

Fácil cambiar la VELOCIDAD DE TAPPING USANDO NUESTRO CILINDRO presión de aire.

□

ECONÓMICAMENTE ahorrar más energía, con menor requerimiento ESPACIO.